

## Profil de la baignade plage du Peu Bernard – La Couarde-sur-Mer

Date d'élaboration du profil : octobre 2011

### Caractéristiques de la baignade

Nom de la baignade : Peu Bernard  
 Commune : La Couarde-sur-Mer  
 Département : Charente-Maritime  
 Région : Poitou-Charentes  
 Personne responsable de l'eau de baignade : Mairie de La Couarde-sur-Mer  
 Heures de surveillance (le cas échéant) : **plage non surveillée**  
 Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : *moyenne à importante*

### Schéma de la zone de baignade



### Historique de la qualité de l'eau de baignade

| Directive         | 2006/7/CE |      |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|------|
|                   | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>Classement</b> | ★★★★      | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |

★★★★ : Excellente qualité / ★★★ : Bonne qualité / ★★ : Qualité suffisante / - : Qualité insuffisante

Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (au moins 4 années) présentée par ordre chronologique décroissant :

| Date                    | Type de pollution | Origine de la pollution              | Interdiction de baignade |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 25/08/11                | Entérocoques      | -                                    | NON                      |
| 01/09/11                | Entérocoques      | -                                    | NON                      |
| <i>E. coli</i> 03/08/15 | <i>E. coli</i>    | Période de revif, fort coefficient - | OUI                      |
| 2019                    | RAS               |                                      | NON                      |
| 2020                    | RAS               |                                      | NON                      |
| 2021                    | RAS               |                                      |                          |

### Carte de la zone d'étude



### Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

| Diagnostic   |               | Gestion préventive des pollutions |  |   | Plan d'actions   |  |
|--|---------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Principales sources de pollution inventoriées                    | Impact        | Distance de la zone de baignade   | Indicateurs de suivis et seuils d'alerte             | Procédures  | Mesures de gestion préventive associées  | Principales mesures de réduction de pollutions   |
| Rejet de la station d'épuration                                  | Faible        | A 450m                            | Résultats des bilans d'autosurveillance              | Mise en place d'une cellule de crise en cas de dysfonctionnement ou résultats | Réalisation d'une modélisation du rejet d'eaux traitées venant de la station d'épuration | Mise en place par SAUR des moyens nécessaire au retour à la normal du fonctionnement de la station d'épuration |
| Pollutions diffuses (déchets, fréquentation, déjections canines) | Faible à Fort | Variable                          | Résultats d'analyses : Dénombrement E.Coli/Entéroco. | Communication – Fermeture de la plage si nécessaire                           | Campagne d'Information au public. Surveiller la propreté de la plage.                    | Entreprendre le nettoyage de la plage selon les besoins  |